



CREPEX®

Vodou ředitelná nátěrová hmota zamezující tvorbě koroze po dobu minimálně 15 let.

Aplikační list

Aplikace na rezavé podklady

- povrch mechanicky očistit od usazenin a prachu
- nepřilnavou rez, nečistoty a jiné nánosy odstranit ocelovým kartáčem
- nanést nátěr CREPEX® zvoleným způsobem (štetcem, válečkem, máčením, stříkáním apod.)
- doporučená teplota pro aplikaci je nad + 5 °C
- po 24 hodinách aplikujte krycí vrchní barvu, dle vlastního výběru

Aplikace na nerezavé, čisté podklady

- odmastit podklad, zbytky oleje změkčují nátěrový film a snižují přilnavost
- nanést nátěr CREPEX® zvoleným způsobem (štetcem, válečkem, máčením, stříkáním apod.)
- doporučená teplota pro aplikaci je nad + 5 °C
- po 24 hodinách aplikujte krycí vrchní krycí barvu, dle vlastního výběru

Aplikace na nové hliníkové podklady

- odmastit podklad, zbytky oleje změkčují nátěrový film a snižují přilnavost
- nanést nátěr CREPEX® zvoleným způsobem (štetcem, válečkem, máčením, stříkáním apod.)
- doporučená teplota pro aplikaci je nad + 5 °C
- po 24 hodinách aplikujte krycí vrchní krycí barvu, dle vlastního výběru

Aplikace na povrchy pro lakování práškovými barvami

- odmastit podklad, zbytky oleje změkčují nátěrový film a snižují přilnavost
- nanést nátěr CREPEX® zvoleným způsobem (štětcem, válečkem, máčením, stříkáním apod.)
- doporučená teplota pro aplikaci je nad + 5 °C
- po 24 hodinách nanést práškovou barvu obvyklým způsobem
- na povrch ošetřený nátěrem CREPEX® má prášková barva výbornou přilnavost, a to i v kolizních místech, jako jsou hrany a sváry

Aplikace na korozi poškozené pozinkované povrchy a na povrchy se zbytkem starých nátěrů

- ocelovým kartáčem nebo smirkovým papírem zarovnat povrchové nerovnosti
- nanést nátěr CREPEX® zvoleným způsobem (štětcem, válečkem, máčením, stříkáním apod.).
- doporučená teplota pro aplikaci je nad + 5 °C
- po 24 hodinách aplikujte krycí vrchní krycí barvu, dle vlastního výběru

Datum revize: 25. 8. 2024