



CREPEX®

**Nátěrová hmota na bázi vodou ředitelné disperze
zamezující tvorbě koroze po dobu 15 let a více**

Aplikační list

Aplikace na rezavé podklady

- povrch mechanicky očistit od usazenin a prachu
- nepřilnavou rez, nečistoty a jiné nánosy odstranit ocelovým kartáčem
- nanést nátěr CREPEX® zvoleným způsobem (štětcem, válečkem, máčením, stříkáním apod.)
- doporučená teplota pro aplikaci je nad +5 °C, maximální +30 °C
- po 24 hodinách aplikovat vrchní krycí barvu (dle vlastního výběru)

Aplikace na nerezavé, čisté podklady

- podklad odmastit (zbytky oleje změkčují nátěrový film a snižují přilnavost)
- nanést nátěr CREPEX® zvoleným způsobem (štětcem, válečkem, máčením, stříkáním apod.)
- doporučená teplota pro aplikaci je nad +5 °C, maximální +30 °C
- po 24 hodinách aplikovat vrchní krycí barvu (dle vlastního výběru)

Aplikace na povrchy určené pro následné nanášení práškových barev

- podklad odmastit (zbytky oleje změkčují nátěrový film a snižují přilnavost)
- nanést nátěr CREPEX® zvoleným způsobem (štětcem, válečkem, máčením, stříkáním apod.)
- doporučená teplota pro aplikaci je nad +5 °C, maximální +30 °C
- po 24 hodinách nanést práškovou barvu obvyklým způsobem
- na povrch ošetřený nátěrem CREPEX® má prášková barva výbornou přilnavost, a to i v kolizních místech, jako jsou hrany a sváry

Aplikace na povrchy se zbytkem starých nátěrů

- ocelovým kartáčem nebo smirkovým papírem zarovnat povrchové nerovnosti, čímž se současně naruší celistvost starého nátěru
- nanést nátěr CREPEX® zvoleným způsobem (štětcem, válečkem, máčením, stříkáním apod.)
- doporučená teplota pro aplikaci je nad +5 °C, maximální +30 °C
- po 24 hodinách aplikovat vrchní krycí barvu (dle vlastního výběru)

Datum revize: 25. 8. 2024