



CREPEX®

**Nátěrová hmota na bázi vodou ředitelné disperze
zamezující tvorbě koroze po dobu 15 let a více**

Aplikační list

Aplikace nátěru CREPEX® (na rezavé i nerezové povrchy)

- povrch mechanicky očistit od usazenin a prachu
- nepřilnavou rez, nečistoty a jiné nánosy odstranit ocelovým kartáčem či smirkovým papírem (tryskání a pískování původního povrchu dle vlastního uvážení)
- podklad odmastit, neboť zbytky oleje změkčují nátěrový film a snižují tak přilnavost
- nanést nátěr CREPEX® zvoleným způsobem: štětcem, válečkem, máčením, stříkáním apod.
- doporučená teplota pro aplikaci je nad +5 °C, ve vyšších teplotách nebo s použitím sušičky lze dobu zkrátit na 20–40 minut
- po zaschnutí aplikovat vrchní krycí barvu dle vlastního výběru